



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – BOLETIM DE MEDIÇÃO 02

Obra:	Proteção e Estabilização de Encosta com Geocomposto de PVC.
Local:	Pontezinha– Cabo de Santo Agostinho.
Período:	02/05/2022 à 31/05/2022
Contratada:	Viaencosta Engenharia Ambiental LTDA.



Limpeza manual da barreira 02 na Rua 21 de Abril.



Limpeza manual na Rua Santo Antônio.



Retaludamento de Aterro na Rua Santo Antônio.



Aplicação de Geocomposto de PVC.



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – BOLETIM DE MEDIÇÃO 02

Obra:	Proteção e Estabilização de Encosta com Geocomposto de PVC.
Local:	Pontezinha– Cabo de Santo Agostinho.
Período:	02/05/2022 à 31/05/2022
Contratada:	Viaencosta Engenharia Ambiental LTDA.



Aplicação de Geocomposto de PVC.



Aplicação de Geocomposto de PVC.



Chapisco Projetado.



Caçamba Estacionária.