



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – BOLETIM DE MEDIÇÃO 06

Obra:	Proteção e Estabilização de Encosta com Geocomposto de PVC.
Local:	Pontezinha– Cabo de Santo Agostinho.
Período:	01/10/2022 à 31/10/2022
Contratada:	Viaencosta Engenharia Ambiental LTDA.



Retaludamento – Coqueirinho.



Remoção de material retirado da barreira - Coqueirinho.



Assentamento de tubos de 150mm – Rua Santo Antônio.



Aplicação de Geocomposto PVC – Coqueirinho.



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – BOLETIM DE MEDIÇÃO 06

Obra:	Proteção e Estabilização de Encosta com Geocomposto de PVC.
Local:	Pontezinha– Cabo de Santo Agostinho.
Período:	01/10/2022 à 31/10/2022
Contratada:	Viaencosta Engenharia Ambiental LTDA.



Aplicação de polímero acrílico – Coqueirinho.



Aplicação de polímero acrílico – Coqueirinho.